



Ajuntament de Maçanet de la Selva

BAN D'ALCALDIA

En data 2 d'abril de 2016 es va emetre un BAN per part d'aquesta Alcaldia informant que la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat que havia informat a l'ajuntament que s'havia de qualificar l'aigua de consum subministrada a la urbanització Maçanet Residencial Park com a no apta, a la vista de les analítiques que havien realitzat.

En data 13 de desembre de 2016 la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat ha comunicat a l'ajuntament que, a la vista de les últimes analítiques realitzades **procedeix a qualificar l'aigua com a apta amb no conformitat atès que supera el valor paramètric de manganès.**

Així mateix, la Secretaria de salut comunica que aquest excés de manganès, tot i que no representi un risc per la salut, pot precipitar formant pòsits en els dipòsits intermedis, a la xarxa, a les escomeses, o a les instal·lacions interiors, i que ha requerit a l'empresa gestora del servei que mantingui una informació puntual, suficient, adequada i actualitzada al consumidor sobre aquests aspectes fent les recomanacions que calguin als usuaris sobre com gestionar l'aigua en les instal·lacions interiors per a minimitzar la presència de dipòsits d'òxids de manganès.

Maçanet de la Selva, 16 de desembre de 2016



Antonio Guinó Bou
Alcalde



Ajuntament de Maçanet de la Selva

BANDO DE ALCALDÍA

En fecha 2 de abril de 2016 se emitió un BANDO por parte de esta Alcaldía informando que la Secretaría de Salud Pública de la Generalitat de Catalunya había informado al ayuntamiento que había que calificar el agua de consumo suministrada a la urbanización Maçanet Residencial Park como no apta, a la vista de las analíticas que habían realizado.

En fecha 13 de diciembre de 2016 la Secretaría de Salud Pública de la Generalitat ha comunicado al Ayuntamiento que, a la vista de las últimas analíticas realizadas **procede calificar el agua como apta con no conformidad dado que supera el valor paramétrico de manganeso.**

Asimismo, la Secretaría de Salud comunica que este exceso de manganeso, aunque no represente un riesgo para la salud, puede precipitar formando posos en los depósitos intermedios, en la red, en las acometidas, o en las instalaciones interiores, y que ha requerido a la empresa gestora del servicio que mantenga una información puntual, suficiente, adecuada y actualizada al consumidor sobre estos aspectos haciendo las recomendaciones que sean necesarias a los usuarios sobre cómo gestionar el agua en las instalaciones interiores para minimizar la presencia de depósitos de óxidos de manganeso.

Maçanet de la Selva, 16 de diciembre de 2016



Antonio Guinó bou
Alcalde